In letzter Zeit ist es vorgekommen, dass uns Aufträge auf roh geschliffene Ware überschrieben wurden, die nicht mit Ölfarbe sondern mit einem hellen durchsichtigen Lack behandelt werden sollten und wo die Teile vollkommen egalfärbig und vollkommen fleckenlos wie für Naturware sein sollten, seitens der Fabrik jedoch in der normalen Ausführung geliefert wurden,was eine Reklamation seitens des Kunden verursachte.

Um in Hinkunft derartige Reklamationen zu vermeiden,ist bei Bestellung roh geschliffener Möbel, welche nicht mit einer Deckfarbe behandelt werden, in der Order vorzuschreiben „für licht geeignet" und werden diese Möbel von den Fabriken aus ausgesuchten reinen Teilen, wie für Naturware, erzeugt.

Für diese Ausführung wird auf die normalen Preise für roh ein Aufschlag von 5% berechnet.

INTARSIADESSIN NR 330 UND 331

Diese beiden Dessins wurden seitens der Furnierfabrik nicht einheitlich erzeugt u. zw. wurde das Dessin 330 auf naturfarbigen Furnier und das Dessin 331 auf grau getönten Furnier gebrannt.

Wir bitten Sie zu notieren, dass von nun ab sowohl das Intarsiadessin 330 als auch das Intarsiadessin 331 auf naturfarbigen Furnier gebrannt wird. Falls diese Furniere mit grau oder hellmahagony getönten Grund gewünscht werden, ist dies in der Order ausdrücklich vorzuschreiben.

FAUTEUIL A 403

Dieser Fauteuil wurde bisher mit einem 3 mm starkem glatten Sitzbrettel mit Mulde erzeugt, was zu Reklamationen führte, laut welchen das Sitzbrettel, trotz sorgfältigstem Einleimen, aus dem Falz gesprungen ist. Um diesem Übelstand zu beseitigen, wird dieser Fauteuil von nun ab mit planem 5 mm starkem Sitzfurnier erzeugt, was Sie auf dem Kartothekblatte vormerken wollen.

SCHULSESSEL B 405, B 407 UND B 408

Vorstehende Schulsessel werden normal mit glattem Holzsitz im Falz erzeugt. Um ein Drücken des Sitzfalzes möglichst zu vermeiden, wird in Frankenberg die Sitzvorderkante stark abgerundet.

Diese Ausführung wurde auch in Bystritz normal eingeführt und werden die Schulsessel von Bystritz nunmehr auch mit stark abgerundeter Sitzvorderkante geliefert.

SESSEL A 475

Dieser Sessel wurde normal ohne Fussverbindung mit 6 Eisenwinkel erzeugt. Diese Ausführung wurde abgeändert und wird dieser Sessel normal mit Fussverbindung 1 ohne Eisenwinkel geliefert.

Wir ersuchen bei Überschreibung dieser Type in der Order stets anzuführen, ob die Sessel mit Fussverbindung 1 oder mit Eisenwinkel gewünscht werden.

GARNITUREN A 421, A 422, A 423, A 432 UND A 901

Im Zentral Anzeiger No.101 Seite 3 wurde mitgeteilt, dass diese Garnituren wegen des Holleschauer Brandes aufgelassen werden und durch die dort genannten Thonet-Garnituren ersetzt werden sollten. Wir tragen nun berichtigend