

alle Punkte der Schablone geführt; und da jeder mit dem Stifte x berührte Punkt der Modellschablone sich sofort auf dem




Fig. 40.

Gravir-Fraismaschine von First & Pryibil.

Werkstücke von der ununterbrochen rotirenden Fraise copirt, so sind die Copien des Modells ganz genau.