

La galerie, haut. 0^m37, développement 1^m20. . 72. »
 Les chenets, haut. 0^m20 14.50
 L'Ecran, haut. 0^m80, larg. 0^m63 78. »





Fig. 48073. — GARNITURE DE CHEMINÉE LOUIS XVI, cuivre ciselé, verni or ou vieux poli.



La galerie, haut. 0^m37, développement 1^m20 52. »
 Les chenets, haut. 0^m20 17.50
 L'Ecran, haut. 0^m80, larg. 0^m63 95. »

Fig. 48074. — GARNITURE DE CHEMINÉE LOUIS XVI, cuivre ciselé, verni or ou vieux poli.

La galerie, haut. 0^m37, développement 1^m20. 140. »
 Les chenets, haut. 0^m20 26.
 L'Ecran 0^m80, larg. 0^m63 190. »




Fig. 48075. — GARNITURE DE CHEMINÉE LOUIS XVI, cuivre ciselé, verni or ou vieux poli.