

Einfache Cirkularsägemühle von E. W. Ross.

fig. 4.
Seitenansicht.







fig. 5.
Draufsicht.



Maßstab: $(\frac{1}{40})$; $0,025 = 1$ meter.

