



Bandsägeführungen von Richards, London u. Kelley.

Zinkenschneidmaschine von R. J. Gould.


Fig. 29.



Bandsägeführung
mit Holzbacken
(fig. 11-13)



Metall-
Bandsägeführung
(fig. 8-10)



Seitenansicht

fig. 30. Draufsicht




Fig. 12.




Fig. 32 Vorderansicht
von Seite des Supportes D.




Fig. 13.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 33.

Maßstab: (1/5); 0^m 2 = 1 meter

