

Brutto-Aufschläge, bzw. -Abschläge für die Fußverbindungen

gegenüber der Ausführung mit Fußverbindung Nr. 1 (Fußreif).

Nachtrag zum technischen Hilfsbuch für Möbelbestandteile, Abteilung Fußverbindungen.

Jänner 1912.

Fußverbindung Nr.	Sessel	Fauteuil	Kanapee	Fußverbindung Nr.	Sessel	Fauteuil	Kanapee
	Kronen	Kronen	Kronen		Kronen	Kronen	Kronen
2	- .30	- .50	- 1.—	34	+ .60	+ .80	+ 1.50
3	+ .50	+ .75	+ 1.25	35			
4	+ .75	+ 1.—	+ 1.50	36	+ .40	+ .60	+ 1.—
5	+ ^{1.25} .50	+ ^{1.25} .75	+ ^{2.50} 1.25	37	+ 1.20	+ 1.75	+ 2.75
6	+ 1.—	+ 1.50	+ 2.50	38	+ 1.25	+ 2.—	+ 3.—
7	+ 1.25	+ 1.75	+ 2.75	39	+ 2.25	+ 2.75	+ 4.50
8	+ 1.25	+ 1.75	+ 2.75	40	+ 1.25	+ 1.75	+ 2.75
9	+ 2.—	+ 2.50	+ 4.—	41	+ 1.75	+ 2.—	+ 2.25
10	+ .75	+ 1.—	+ 1.50	42	+ 2.50	+ 2.75	+ 3.—
11	+ 1.25	+ 1.75	+ 2.75	43	+ .10	+ .25	+ .50
12				44			
13	+ ^{1.35} .50	+ ^{1.50} .75	+ 1.—	45			
14	+ .50	+ .75	+ 1.25	46			
15	+ .50	+ .75	+ 1.25	47	+ ^{1.75} .75	+ 1.—	+ 1.50
16				48			
17	+ .25	+ .50	+ .75	49			
18	+ 1.75	+ 2.50	+ 3.50	50			
19	+ 1.50	+ 2.25	+ 3.—	51			
20				52			
21	+ ^{2.50} 2.50	+ ^{3.75} 2.50	+ ^{5.—} 2.—	53*	+ 2.—		
22	+ .80	+ 1.25	+ 2.—	54	+ ^{1.—} 1.15	+ ^{1.60} 1.15	+ ^{2.50} 2.15
23	+ ^{1.60} .40	+ ^{1.—} .25	+ ^{1.—} .25	55*	+ 2.80		
24	+ ^{1.80} .75	+ ^{1.25} 1.—	+ ^{2.—} 1.50	56	+ ^{2.50} 2.35	+ ^{1.—} 3.25	+ ^{1.50} 3.25
25	+ ^{1.75} .90	+ ^{2.50} 1.—	+ ^{2.50} 1.—	57	^{0/40} ^{0/40} + ^{1.80} .80 + ^{1.80} .80	+ ^{1.10} 1.50	+ 1.50
26	+ ^{2.40} 1.60	+ ^{3.60} 2.25	+ ^{6.—} 2.—	58	+ 1.75	+ 2.50	+ 4.75
27	^{0/50} ⁰ + ^{1.40} .40 + .50	+ .75	+ 1.—	59	+ 1.40	+ 2.25	+ 3.75
28	+ 1.—	+ 1.50	+ 2.50	60	+ 2.25	+ 3.—	+ 5.25
29	+ 1.—	+ 1.50	+ 2.50	61	+ ^{1.25} .40	+ ^{1.50} .50	+ ^{1.75} .75
30	+ 1.50	+ 2.—	+ 3.—	62	+ ^{1.40} 1.25	+ ^{1.50} 1.50	+ ^{1.75} 1.75
31	+ .40	+ .60	+ 1.—	63	+ 1.30		
32				64			
33	+ .10	+ .25	+ .50	65*	+ 1.90		

* Sollten diese Fußverbindungen für eine andere Möbeltype als Sessel Nr. 791 gewünscht werden, so ist vorerst wegen Ausführungsmöglichkeit in der Fabrik anzufragen, da bis nun nur von Fußverbindung Nr. 65, und zwar nur für Sesselsitz Nr. 791 Biegformen existieren.