

Der Zeitpunkt, wann die Fabrik fixe Bestellungen auf Rakets wieder aufnehmen kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Obiger Umstände zufolge unterbleibt auch die für dieses Jahr projektierte Herausgabe eines neuen Sportkataloges.

Fußverbindung Nr. 29.

Bistritz erzeugt eine neue Fußverbindung, welche mit Nr. 29 bezeichnet wurde. Diese Fußverbindung unterscheidet sich von jener Nr. 27 dadurch, daß auch der Teil zwischen den beiden Vorderfüßen den Sitz erreicht. Infolgedessen ist das Aufstützen mit dem Fuße, wie dies so häufig in öffentlichen Lokalen seitens der Gäste und zum größten Ärger der Besitzer vorzukommen pflegt, unmöglich gemacht.

Vorderhand wird diese Fußverbindung jedoch noch nicht fabrikmäßig erzeugt und ersuchen wir die Lager um ihre Meinungsäußerung, ob wir uns auf diese Verbindung fabrikmäßig einrichten sollen.

Der Bruttopreisaufschlag gegenüber Fußreif beträgt..... K — .80

Diese Fußverbindung wurde auf drei Jahre mustergeschützt.

Möbel zum Polstern.

Seit unserer letzten diesbezüglichen Notiz im „Zentral-Anzeiger“ Nr. 5, Seite 1, sind Möbel für Flachpolsterung mit verschieden vorgearbeiteten Sitzen bestellt und geliefert worden, weshalb wir uns veranlaßt sehen, auch diese Ausführungsart einer Norm zu unterwerfen.

Wir haben bis jetzt Bestellungen auf Sitzmöbel der Typen 423, 451, 452, 456, 459, 461, 472, 491, 492 und 493 für Flachpolsterung derart ausgeführt, daß der Sitzrahmen einen vertieften Innenfalz erhielt.

Dieser Modus ist jedoch falsch, nachdem Flachpolsterung auch bei Außenfalz ohneweiteres angebracht werden kann.

Um nun mit unseren früheren Bestimmungen in keinen Widerspruch zu geraten, werden wir den Innenfalz bei Sitzmöbeln **nur dann anbringen, wenn dies ausdrücklich bestellt wird.**

Die Vorschriften für die Ausführung von Möbeln zum Polstern sind daher nachstehend zu ergänzen:

„Wird ein Sitzmöbel zum Polstern mit Innenfalz bestellt, ist dies ausdrücklich vorzuschreiben sowie auch anzugeben, ob Polstergewebe gewünscht wird oder nicht.“

Eine Ausnahme von obiger Regel bilden nur jene Sitzmöbel, bei denen durch das Anbringen eines Außenfalzes Schwierigkeiten beim Polstern entstehen würden, z. B. bei den Fauteuils Nr. 6501, 6503, 6504, 6513 etc.

Eine Polsterung obiger Fauteuils über die Sitzkante ließe sich wegen der im Sitzrahmen eingezapften Sprossen nicht anbringen.

Derartige Möbel werden, wenn „zum Polstern“ bestellt, stets mit Innenfalz geliefert.

L'époque à laquelle la fabrique pourra de nouveau prendre en travail des commandes fixes de raquettes, sera indiquée en temps opportun.

En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, l'édition mise en projet du nouveau catalogue de sport ne se fera pas pour cette année-ci.

La jonction des pieds No. 29.

L'usine à Bistritz vient de créer une nouvelle jonction des pieds que l'on désigne par No. 29; cette jonction des pieds se distingue de celle du No. 27 par cela qu'elle touche, entre les pieds de devant, le siège. Grâce à cette forme de jonction les hôtes dans les locaux publics qui ont souvent la mauvaise habitude de faire reposer leurs pieds sur ces jonctions — au grand dépit du propriétaire — ils sont empêchés de cette façon de prendre alors cette pose malgracieuse.

Préalablement cette jonction des pieds n'est pas fabriquée encore systématiquement en grand et nous prions les succursales d'émettre leur opinion si on désire la fabrication régulière de cette sorte de jonction.

La majoration de prix brute, en est, vis-à-vis de celui du cercle, de..... K — .80

Cette jonction a été brevetée pour la durée de trois ans.



Meubles à Garnir.

Depuis le temps où nous avons publié dernièrement dans le „Zentral-Anzeiger“ No. 5, page 1, les renseignements y relatifs, on nous a commandé divers meubles à rembourrage plane avec sièges diversement préparés pour ce rembourrage, de sorte que nous le croyons utile de fixer tous ces modes d'exécution sous une règle généralement adoptée.

Diverses commandes à des chaises, fauteuils etc. des types 423, 451, 452, 456, 459, 461, 472, 491, 492 et 493 à rembourrage plane ont été exécutées de façon que le châssis du siège a été muni d'une feuilure intérieure approfondie. Ce mode d'exécution est, néanmoins, faux, puisque le rembourrage plane peut aussi bien être fait dans le cas où la feuilure se trouve à l'extérieur.

Pour ne pas être en désaccord avec nos indications précédentes nous ne faisons munir les sièges avec des feuilures intérieures que dans le cas où ce sera explicitement commandé.

En transcrivant une commande à des meubles à garnir, il faudra tenir compte de ce qui suit:

„En cas qu'une pièce de meuble à garnir est commandée avec une feuilure intérieure, il faudra mentionner expressément, si le cannage à garnir est demandé ou non.“

Une déviation de la règle ci-dessus ne peut s'appliquer qu'à de tels meubles qui, lorsque munis d'une feuilure extérieure, ils seront difficiles à rembourrer, comme p. ex.: fauteuils No. 6501, 6503, 6504, 6513 etc.

Le rembourrage couvrant le châssis des fauteuils mentionnés ci-dessus n'est pas praticable à cause des barreaux du dossier.

Si donc cette sorte des meubles est commandée à garnir, ils seront toujours livrés avec une feuilure intérieure.